




Adresse: 4 rue du chanoine Guerneur
Syndic de copropriété : ASTE

 [Télécharger Le PDF](#)



équipement toiture

Mise en place



éclat à traiter

Purge

Sondage sonore pour identifier les zones incohérentes. Puis purge marteau burin et disqueuse.



Préparation du support

Raignurage du support pour créer une surface d'accroche saine à la maçonnerie.

Maçonnerie

Maçonnerie au mortier fibré.



Reprise de joint souple

Reprise de l'étanchéité de la baie vitrée adjacente au joint PU.

Étanchéité I4

Comme nous sommes au niveau d'un joint de dilatation, nous appliquons une étanchéité I4 afin de prévenir les risques d'infiltration dans ce dernier.



Finition

Une dernière couche de peinture d'étanchéité I1 à I4.

déséquipement et nettoyage



Nos intervenons sur le FINISTERE et alentours

Contactez nous :

contact@cordistema.com

Bureau : 09 87 17 79 46

Technicien : 06 49 98 16 79



Adresse:

1b Le crann 29690



